


WERSJA POZIOMA W STANDARDZIE ZASILANIE DOLNE W KOLEKTORACH



ZE WZGLĘDU NA NIETYPOWĄ BUDOWĘ GRZEJNIKA NIE MA
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ.